

| UDI                  | Nom de l'ouvrage                     | Diagnostic Génie Civil (O/N) |          | Accessibilité (nécessité d'aménagement d'une piste)                                 | Sécurité des ouvrages (Personnel) | Commentaire sécurité du personnel                                                                                                                                                                                                 | Sécurité des ouvrages (Cloture et portail) | Sécurité de l'accès à l'eau | Compteur                          | Age           | Nb compteur | Télégestion sur le prélèvement | Télégestion | Sécurité des ouvrages (alarme Anti-intrusion) | Mutualisation des travaux de sécurisation de l'accès à l'eau | Equipement du suivi de la qualité (analyseurs en continu ou sondes ) | Sonde piézométrique / mesure trop plein |                                              |                |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
|                      |                                      | Action 5.1                   | Priorité |                                                                                     |                                   | Action 5.3                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                             |                                   |               |             |                                |             |                                               |                                                              |                                                                      | Etat des lieux                          | Action 2.2                                   | réhabilitation |
| Aiguèze Ardèche      | Puits de l'Ardèche                   | Oui                          | 1A       | Oui                                                                                 | Non                               | - Les deux trappes d'accès au puits non sécurisées, fermées par une tige métallique non cadenassées, sans barreaudage anti-chute                                                                                                  | Non                                        | Non                         | 2019                              | 6             | 1           | Non                            | OUI         | Non                                           | Oui                                                          | Non                                                                  | Non                                     | Installation d'un piézomètre                 | 1A             |
| Aiguèze Roquette     | Forage La Roquette                   |                              |          | Oui                                                                                 | Non                               | Problématique listées en doublon avec le réservoir de Roquette :<br>-Trappe d'accès non sécurisée<br>- Absence de garde corps sur le toit de l'ouvrage<br>- Accès à la cuve: Absence de garde corps et échelle non conforme       | Non                                        | Non                         | 2019                              | 6             | 1           | Non                            | Non         | Non                                           |                                                              | Non                                                                  | Non                                     | Installation d'un piézomètre                 | -              |
| Bagnols              | Croix de Fer : 1 puits et 2 forages  |                              |          | pb d'accès - site en zone inondable -> sujet à développer pour une solution perenne | Non                               | -Trappe d'accès non conforme, sans charnières et sans barreaudage anti-chute, et les accès sont encombrés<br>- Accès au local non sécurisé et peu opérationnel pour le changement des pompes<br>- Garde corps non muni de plinthe | Oui                                        | Oui                         | 2021                              | 7             | 3           | Oui                            | Oui         | Oui                                           |                                                              | NC                                                                   | OUI                                     |                                              | -              |
| Bagnols              | Hamelines : 4 puits                  | Oui                          | 2        | Oui                                                                                 | Non                               | - Trappes d'accès non conformes (sans charnière, sans barraudage anti-chute)                                                                                                                                                      | Oui                                        | Non                         | Oui B5 + H5                       | 4             | 2           | Oui                            | Oui         | Oui                                           | Oui                                                          | NC                                                                   | OUI                                     |                                              | 2              |
| Carsan-St-Alexandre  | Puits des Plans                      | Oui                          | 1B       | Oui                                                                                 | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                   | Oui                                        | Non                         | 2011 / 2019 (1 pour chaque pompe) | 14 / 6        | 2           | Non                            | Oui         | Non                                           |                                                              | Non                                                                  | Non                                     | Installation d'un piézomètre                 | 1B             |
| Cavillargues         | Forage F85                           |                              |          | Oui                                                                                 | Non                               | -Absence de trappe double capôt                                                                                                                                                                                                   | Oui                                        | Oui                         | 2017                              | 8             | 1           | Non                            | Non         | Non                                           |                                                              | Non                                                                  | Non                                     | Installation d'un piézomètre                 | -              |
| Cavillargues         | Forages F91                          |                              |          | Oui                                                                                 | Non                               | -Absence de trappe double capôt                                                                                                                                                                                                   | Oui                                        | Non                         | Oui                               | ?             | 1           | Non                            | Non         | Non                                           |                                                              | Non                                                                  | oui                                     |                                              | -              |
| Cavillargues         | Forages F94                          |                              |          | Oui                                                                                 | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                   | Oui                                        | Non                         | 2016                              | 9             | 1           | Non                            | Non         | Non                                           |                                                              | Non                                                                  | oui                                     |                                              | -              |
| Cavillargues         | Source Auzigue                       | Oui                          | 2        | Oui                                                                                 | Non                               | - Absence de trappe double capôt                                                                                                                                                                                                  | Non                                        | Non                         | 2016                              | 9             | 1           | Non                            | Non         | Non                                           |                                                              | Non                                                                  | non                                     | Installation d'un compteur sur le trop-plein | 2              |
| Chusclan             | Puit Canabières                      |                              |          | Oui                                                                                 | Non                               | - Sécurisation de la trappe d'accès au refoulement                                                                                                                                                                                | Oui                                        | Non                         | Oui                               | ?             | 1           | Oui                            | Oui         | Non                                           |                                                              | NC                                                                   | NC                                      |                                              | -              |
| Codolet              | Forages Piboulières                  | Oui                          | 3        | Oui                                                                                 | Non                               | - Trappe d'accès non conforme                                                                                                                                                                                                     | Oui                                        | Non                         | 2018                              | 7             | 1           | Oui                            | oui         | Non                                           |                                                              | Oui                                                                  | Non                                     | Installation d'un piézomètre                 | 3              |
| Codolet              | Forage Plan de l'Euze                | Oui                          | 3        | Oui                                                                                 | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                   | Oui                                        | Non                         | 2018                              | 7             | 1           | Oui                            | oui         | Non                                           |                                                              | Oui                                                                  | Non                                     | Installation d'un piézomètre                 | 3              |
| Cornillon            | Forages Laffont                      |                              |          | Oui                                                                                 | Non                               | -Absence de garde corps sur la plateforme                                                                                                                                                                                         | Oui                                        | Oui                         | 1 pour les 2 forages              | 7             | 1           | Oui                            | Oui         | Oui                                           |                                                              | NC                                                                   | OUI                                     |                                              | -              |
| Goudargues Moulayre  | Forage Moulayre                      | Oui                          | 1B       | Oui                                                                                 | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                   | Oui                                        | Oui                         | OUI                               | 6             | 1           | Oui                            | Oui         | Oui                                           |                                                              | NC                                                                   | NON                                     | Installation d'un piézomètre                 | 1B             |
| Goudargues Yvérières | Forages Yvérières                    | Oui                          | 3        | Oui                                                                                 | Non                               | - Absence de garde corps au droit des trappes d'accès                                                                                                                                                                             | Oui                                        | Oui                         | OUI                               | 4             | 1           | Oui                            | Oui         | Oui                                           |                                                              | NC                                                                   | OUI                                     |                                              | 3              |
| La Roque sur Cèze    | Puits Islons                         | Oui                          | 1A       | Oui                                                                                 | Non                               | - Echelle d'accès sans point d'ancrage, avec un accès restreint par l'implantation des tuyauteries                                                                                                                                | Non                                        | Non                         | Oui                               | ?             | 1           | Oui                            | Oui         | Non                                           |                                                              | Non                                                                  | Non                                     | Installation d'un piézomètre                 | 1A             |
| Laval St-Roman       | Source des Cannaux                   |                              |          | OUI                                                                                 | Non                               | -Trappe d'accès non conforme                                                                                                                                                                                                      | Non pas de portail                         | Non                         | 2014                              | 11            | 1           | Oui                            | Non         | Non                                           | Oui                                                          | Non                                                                  | Non                                     | Installation d'un compteur sur le trop-plein | -              |
| Le Garn              | Vente d'eau                          |                              |          | NC                                                                                  | -                                 |                                                                                                                                                                                                                                   | -                                          | -                           | -                                 | -             | -           | -                              | -           | -                                             |                                                              | NC                                                                   | NC                                      |                                              | -              |
| LIRAC                | Puits de St Genies                   |                              |          | Oui                                                                                 | oui                               |                                                                                                                                                                                                                                   | Oui                                        | Oui                         | OUI                               | 9             | 1           | Oui                            | Oui         | Oui                                           |                                                              | NC                                                                   | OUI                                     |                                              | -              |
| Maison de l'Eau      | Forage F3 Lacan                      | Oui                          | 3        | Oui                                                                                 | oui                               |                                                                                                                                                                                                                                   | Non                                        | Non                         | 2011                              | 14            | 1           | Oui                            | Oui         | Non                                           |                                                              | NC                                                                   | NC                                      |                                              | 3              |
| Maison de l'Eau      | Forages de Piboulières (F4, F5, F6)  | Oui                          | 3        | Oui                                                                                 | Non                               | - Plateforme au droit de la tête de forage corrodée                                                                                                                                                                               | Non                                        | Non                         | 2018                              | 7             | 3           | Non ? Uniquement 1             | Oui         | Non                                           |                                                              | NC                                                                   | NC                                      |                                              | 3              |
| Maison de l'Eau      | Puits P2 Clavelet                    | Oui                          | 3        | Oui                                                                                 | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                   | Oui                                        | Non                         | 2018                              | 7             | 1           | Oui                            | Oui         | Non                                           |                                                              | NC                                                                   | NC                                      |                                              | 3              |
| Montclus-Issirac     | Forage des Baumes                    |                              |          | Oui                                                                                 | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                   | NC                                         | Oui                         | 2015                              | 10            | 1           | Oui                            | Oui         | NC                                            |                                                              | NC                                                                   | NC                                      |                                              | -              |
| Montfaucon           | Puits Perrier                        |                              |          | Oui                                                                                 | Non                               | -Trappe d'accès non conforme et corrodée                                                                                                                                                                                          | Non - lisse défensive                      | Non                         | 2005                              | 20            | 1           | Non                            | Non         | Non                                           | Oui                                                          | Non                                                                  | Non                                     | Installation d'un piézomètre                 | -              |
| Montfaucon           | Puits Marin                          | Oui                          | 1A       | Oui                                                                                 | Oui -Travaux réalisés             |                                                                                                                                                                                                                                   | Non - lisse défensive                      | Non                         | 2012                              | 13            | 1           | Non                            | Non         | Non                                           |                                                              | Non                                                                  | Non                                     | Installation d'un piézomètre                 | 1A             |
| Orsan                | Forage de Pise                       | Oui                          | 2        | Oui                                                                                 | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                   | Oui                                        | Non                         | Oui                               | ?             | 1           | Oui                            | Oui         | Non                                           |                                                              | Non                                                                  | Non                                     | Installation d'un piézomètre                 | 2              |
| Orsan                | Source de Signac                     | Oui                          | 3        | Non                                                                                 | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                   | Oui                                        | Non                         | Non                               | -             | -           | Non                            | Oui         | Non                                           |                                                              | Non                                                                  | Non                                     | Installation d'un compteur sur le trop-plein | 3              |
| Orsan                | Forages République (F1 et F2)        |                              |          | Oui                                                                                 | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                   | Oui                                        | Non                         | Oui                               | ?             |             | Non                            | Oui         | Non                                           |                                                              | Non                                                                  | Non                                     | Installation d'un piézomètre                 | -              |
| Pont Saint Esprit    | Puits de la Barandonne               |                              |          | Oui                                                                                 | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                   | Oui                                        | Oui                         | 2012                              | 13            | 1           | Oui                            | Oui         | Oui                                           |                                                              | NC                                                                   | OUI                                     |                                              | -              |
| Pont Saint Esprit    | Puits de la Chapelle                 |                              |          | Oui                                                                                 | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                   | Oui                                        | Oui                         | 2013                              | 12            | 1           | Oui                            | Oui         | Oui                                           |                                                              | NC                                                                   | OUI                                     |                                              | -              |
| Sabran               | Forages de Sabran Village (F2 et F3) |                              |          | Oui                                                                                 | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                   | Non - lisse défensive                      | Oui                         | 2016                              | 9             | 2           | Oui                            | Oui         | Non                                           |                                                              | Non                                                                  | Oui                                     |                                              | -              |
| Sabran - Brugas      | Forages de Brugas (F1 et F2)         | Oui                          | 3        | Oui                                                                                 | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                   | Non - lisse défensive                      | Oui                         | 2019                              | 6             |             | Oui                            | Oui         | Non                                           |                                                              | Non                                                                  | Non                                     | Installation d'un piézomètre                 | 3              |
| Sabran - Charavel    | Forage de Charavel                   |                              |          | Oui                                                                                 | Non                               | -Trappe d'accès à la bache non sécurisée<br>- Trappe d'accès au forage non sécurisée                                                                                                                                              | Non - lisse défensive                      | Non                         | 1994                              | 31            | 1           | Non                            | Non         | NOn                                           | Oui                                                          | Non                                                                  | Non                                     | Installation d'un piézomètre                 | -              |
| Sabran - Mégiers     | Forages Megiers (F81 et F90)         |                              |          | Oui                                                                                 | Non                               | -Trappes d'accès aux forages non sécurisées                                                                                                                                                                                       | Non - Verrouillage                         | Non                         | 2019 F81 / 2017 F90               | 6 F81 / 8 F90 | 2           | Non                            | Non         | Non                                           | Oui                                                          | Non                                                                  | Oui                                     |                                              | -              |

\* Pour les actions 5.2 à 5.5, les réponses (Oui/Non) sont une synthèse de l'état des lieux



| UDI                                         | Nom de l'ouvrage                     | Diagnostic Génie Civil (O/N)            |                | Accessibilité (nécessité d'aménagement d'une piste) | Sécurité des ouvrages (Personnel) | Commentaire sécurité du personnel                                                                                 | Sécurité des ouvrages (Cloture et portail) | Sécurité de l'accès à l'eau | Compteur                 | Age                | Nb compteur  | Télégestion sur le prélèvement | Télégestion  | Sécurité des ouvrages (alarme Anti-intrusion) | Mutualisation des travaux de sécurisation de l'accès à l'eau | Equipement du suivi de la qualité (analyseurs en continu ou sondes ) | ID : 030-200034692-20260928-DEL182_2026-DE |                                              |            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
|                                             |                                      | Sonde piézométrique / mesure trop plein | réhabilitation |                                                     |                                   |                                                                                                                   |                                            |                             |                          |                    |              |                                |              |                                               |                                                              |                                                                      |                                            |                                              |            |
|                                             |                                      | Action 5.1                              | Priorité       | Action 5.2*                                         | Action 5.3*                       | Action 5.3                                                                                                        | Action 5.4*                                | Action 5.4*                 |                          |                    |              |                                | Action 5.5*  | Action 5.5*                                   |                                                              |                                                                      | Etat des lieux                             | Action 2.2                                   | Action 4.1 |
| Sabran - Sablet                             | Forages du Sablet (F1 et F2)         |                                         |                | Oui                                                 | Non                               | -Trappe d'accès au forage non sécurisé                                                                            | Non                                        | Non                         | 2018                     | 7                  | 1            | Oui                            | Oui          | Non                                           | Oui                                                          | Non                                                                  | Oui                                        |                                              | -          |
| Salazac                                     | Forage Carcanon                      |                                         |                | Oui                                                 | Oui                               |                                                                                                                   | Oui                                        | Oui                         | Oui                      | ?                  | 1            | Oui                            | OUI          | Non                                           |                                                              | Non                                                                  | Non                                        | Installation d'un piézomètre                 | -          |
| Salazac                                     | Source Font Poulain                  |                                         |                | Oui                                                 | Oui                               |                                                                                                                   | Non - lisse défensive                      | Non                         | 2020                     | 5                  | 1            | Oui                            | OUI          | NOn                                           |                                                              | Non                                                                  | Non                                        | Installation d'un compteur sur le trop-plein | -          |
| St André d'Olérargues - Forage de la Bégude | Forage La Bégude                     | Oui                                     | 1A             | Oui                                                 | Oui                               |                                                                                                                   | Oui                                        | Oui                         | 2018                     | 7                  | 1            | Oui                            | Oui          | Oui                                           |                                                              | NC                                                                   | NON                                        | Installation d'un piézomètre                 | 1A         |
| St André d'Olérargues - Mas malon           | Forage F1 Mas Malon                  | Oui                                     | 1B             | Oui                                                 | Non                               | - Absence d'échelle d'accès<br>- Absence de garde corps sur le toit de l'ouvrage                                  | Oui                                        | Oui                         | 2019                     | 6                  | 1            | Oui                            | Oui          | Oui                                           |                                                              | NC                                                                   | OUI                                        |                                              | 1B         |
| St-André de Roquepertuis                    | Puits Courau                         |                                         |                |                                                     | à abandonner                      |                                                                                                                   |                                            | à abandonner                | à abandonner             | à abandonner       | à abandonner | à abandonner                   | à abandonner | à abandonner                                  |                                                              | à abandonner                                                         | à abandonner                               |                                              | -          |
| St-Christol de Rodières                     | Forage Toulair                       |                                         |                | Oui                                                 | Oui                               |                                                                                                                   | Non - Lisse et verouillage                 | Non                         | 2021                     | 4                  | 1            | Non                            | Oui          | Oui                                           |                                                              | Non                                                                  | Non                                        | Installation d'un piézomètre                 | -          |
| St-Etienne des Sorts                        | Forage de la Roque                   | Oui                                     | 1A             | Oui                                                 | Oui                               |                                                                                                                   | Non - lisse défensive                      | Oui                         | 2019                     | 6                  | 1            | Non                            | Non          | Non                                           |                                                              | Non                                                                  | Non                                        | Installation d'un piézomètre                 | 1A         |
| St-Gervais                                  | Forages de Gourbeson (F1 et F2)      | Oui                                     | 2              | Oui                                                 | Non                               | -Trappes d'accès aux forages non sécurisées                                                                       | Non                                        | Non                         | 2013                     | 12                 | 2            | Non                            | Oui          | Non                                           | Oui                                                          | Non                                                                  | Non                                        | Installation d'un piézomètre                 | 2          |
| St-Gervais                                  | Source de Foncirgues                 |                                         |                | Oui                                                 | Oui                               |                                                                                                                   | Non - lisse défensive                      | Oui                         | oui                      | ?                  | 1            | Oui                            | Oui          | Non                                           |                                                              | Non                                                                  | Non                                        | Installation d'un compteur sur le trop-plein | -          |
| St-Julien de Peyrolas                       | Puits des Baumasses 1                |                                         |                | Oui                                                 | Non                               | -Absence d'échelle d'accès au puits<br>- Trappe d'accès non sécurisée                                             | Non - lisse défensive                      | Non                         | Oui                      | ?                  | 1            | Oui                            | Oui          | Non                                           | Oui                                                          | Non                                                                  | Oui                                        |                                              | -          |
| St-Laurent de Carnols                       | Forages de Las Paix                  |                                         |                | Oui                                                 | Oui                               |                                                                                                                   | Oui                                        | Non                         | 2020                     | 5                  | 1            | Oui                            | OUI          | Non                                           |                                                              | Non                                                                  | Oui                                        |                                              | -          |
| St-Marcel de Careiret                       | Forage de Grignan                    |                                         |                | Secours                                             | Secours                           |                                                                                                                   | Secours                                    | Secours                     | Secours                  | Secours            | Secours      | Secours                        | Secours      | Secours                                       |                                                              | Secours                                                              | Secours                                    |                                              | -          |
| St-Marcel de Careiret                       | Forage du Rieutort                   |                                         |                | HS                                                  | HS                                |                                                                                                                   | HS                                         | HS                          | HS                       | HS                 | HS           | HS                             | HS           | HS                                            |                                                              | HS                                                                   | HS                                         |                                              | -          |
| St-Michel d'Euzet                           | Forage Bonnefille                    |                                         |                | Non en temps de pluie                               | Non                               | - Trappe d'accès non sécurisée<br>- Absence d'échelons ou d'échelle pour accèder à la tête de forage (à vérifier) | Non                                        | Non                         | 1993                     | 32                 | 1            | Non                            | Non          | Non                                           | Oui                                                          | Non                                                                  | Non                                        | Installation d'un piézomètre                 | -          |
| St-Michel d'Euzet                           | Forages Travès (F2 et F3)            |                                         |                | Oui                                                 | Non                               | - Trappe d'accès non sécurisée<br>- Absence d'échelons ou d'échelle pour accèder à la tête de forage (à vérifier) | Non                                        | Non                         | 2000 (F2) / 2018 (F3)    | 25 (F2) / 7 (F3)   | 2            | Non                            | Non          | Non                                           |                                                              | Non                                                                  | Oui                                        |                                              | -          |
| St-Michel d'Euzet                           | Nouveau Forage                       |                                         |                | En projet                                           | En projet                         |                                                                                                                   | En projet                                  | En projet                   | En projet                | En projet          | En projet    | En projet                      | En projet    | En projet                                     |                                                              | En projet                                                            | En projet                                  |                                              | -          |
| St-Nazaire/Vénéjean                         | Puits St Georges                     | Oui                                     | 2              | Oui                                                 | Oui                               |                                                                                                                   | Non - lisse défensive                      | Non                         | 2018                     | 7                  | 1            | Oui                            | Oui          | Non                                           |                                                              | Non                                                                  | Non                                        | Installation d'un piézomètre                 | 2          |
| St-Paulet de Caisson                        | Forages Brugas (F1 et F2)            |                                         |                | Oui                                                 | Oui                               |                                                                                                                   | Non                                        | Non                         | 2010                     | 15                 | 1            | Oui                            | Oui          | Non                                           |                                                              | Non                                                                  | Non                                        | Installation d'un piézomètre                 | -          |
| St-Paulet de Caisson                        | Puits de Cantarelle (Nord et Sud)    | Oui                                     | 2              | Oui                                                 |                                   |                                                                                                                   | Non                                        | Non                         | 2019                     | 6                  | 2            | Oui                            | Oui          | Non                                           |                                                              | Non                                                                  | Non                                        | Installation d'un piézomètre                 | 2          |
| St-Pons la Calm                             | Forage Combe Gazelle (F1 et F2-2023) |                                         |                | Oui                                                 | Oui                               |                                                                                                                   | Non                                        | Non                         | 2016 (F1) / oui          | 9                  | 2            | Oui / Non                      | Oui          | Non                                           |                                                              | Non                                                                  | Oui                                        |                                              | -          |
| Verfeuil                                    | Forages Soudans (F3 et FE2)          | Oui                                     | 1B             | Oui                                                 | Oui                               |                                                                                                                   | Non - lisse défensive                      | Oui                         | 2008 (Fe2) et 1998 (FE3) | 17 (Fe2) /27 (Fe3) | 2            | Non                            | Oui          | Non                                           |                                                              | Non                                                                  | Oui                                        |                                              | 1B         |
| Verfeuil                                    | Forage du Bousquet                   |                                         |                | Oui                                                 | Non                               | -Accès non sécurisés                                                                                              | Non - lisse défensive                      | Non                         | 2023                     | 2                  | 1            | Non                            | Non          | Non                                           | Oui                                                          | Non                                                                  | Non                                        | Installation d'un piézomètre                 | -          |

\* Pour les actions 5.2 à 5.5, les réponses (Oui/Non) sont une synthèse de l'état des lieux

| UDI                 | Nom de l'ouvrage                 | Type          | Diagnostic Génie Civil (O/N) |          | Sécurité des ouvrages (Personnel) | Commentaire sécurité du personnel                                                                                                                                                                                                                                             | Compteur    | Télégestion | (Défense Anti-Intrusion) | réhabilitation |
|---------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|----------------|
|                     |                                  |               | Action 5.1                   | Priorité | Action 5.3*                       | Action 5.3                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Action 5.5* | Action 5.5*              | Action 4.1     |
| Aiguèze Ardèche     | Château d'eau Aiguèze            | Château d'eau | Oui                          | 3        | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oui         | Oui         | Non                      | 3              |
| Aiguèze Roquette    | Réservoir la Roquette            | Semi-enterré  |                              |          | Non                               | -Trappe d'accès non sécurisée<br>- Absence de garde corps sur le toit de l'ouvrage<br>-Accès à la cuve: Absence de garde corps et échelle non conforme                                                                                                                        | Oui         | Non         | Non                      | -              |
| Bagnols             | Reservoir Aubians                | Semi-enterré  |                              |          | Non                               | - Crinoline d'accès à la cuve oxydée<br>- Accès à la cuve : garde corps non conforme, sans plinthe<br>- Absence de garde corps sur le toit de l'ouvrage<br>- Etat des caillebotis à vérifier                                                                                  | Oui         | Oui         | Oui                      | -              |
| Bagnols             | Reservoir Bosquet                | Semi-enterré  |                              |          | Non                               | - Echelle dans la cuve, en partie corrodée, les points d'ancrage haut et bas sont à vérifier<br>- Absence de garde corps sur le toit de l'ouvrage                                                                                                                             | Oui         | Oui         | Oui                      | -              |
| Bagnols             | Réservoir l'Ancise               | Semi-enterré  | Oui                          | 2        | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oui         | Oui         | Oui                      | 2              |
| Bagnols             | Château d'eau Mont Cotton        | Château d'eau | Oui                          | 1A       | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oui         | Oui         | Oui                      | 1A             |
| Carsan-St-Alexandre | Bâche de reprise                 | Semi-enterré  | Oui                          | 2        | Non                               | - Absence de garde corps sur le toit de l'ouvrage<br>- Echelle d'accès à la cuve dans la chambre des vannes, non conforme                                                                                                                                                     | Oui         | Oui         | Non                      | 2              |
| Carsan-St-Alexandre | Reservoir de Roquebrune          | Semi-enterré  | Oui                          | 2        | Non                               | - Absence de garde corps sur le toit de l'ouvrage<br>- Echelons d'accès à la cuve corrodée, trappe d'accès étroite<br>- Absence de grillage antichute ou trappe d'accès à la cuve dans la chambre des vannes                                                                  | Oui         | Oui         | Non                      | 2              |
| Carsan-St-Alexandre | Réservoir de Carsan              | Semi-enterré  | Oui                          | 3        | Non                               | - Absence de garde corps sur le toit de l'ouvrage<br>- Echelle dans la cuve corrodée                                                                                                                                                                                          | Oui         | Oui         | Non                      | 3              |
| Cavillargues        | Réservoir Auzigue                | Semi-enterré  | Oui                          | 1A       | Non                               | - Des étaie soutiennent le toit de la chambre des vannes (difficulté d'accès aux organes hydrauliques et risque de chute)<br>- L'échelle d'accès à la cuve est légèrement corrodée et les points d'ancrages sont fortement corrodés<br>- La trappe d'accès n'est pas conforme | Oui         | Oui         | Non                      | 1A             |
| Cavillargues        | Reprise des Ecart                | Semi-enterré  |                              |          | Non                               | - Absence de garde corps sur le toit de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                             | Oui         | Oui         | Non                      | -              |
| Cavillargues        | Réservoir des Ecart              | Semi-enterré  |                              |          | Non                               | - Absence de garde corps sur le toit de l'ouvrage<br>- Absence de garde corps au droit de l'accès à la cuve dans la chambre des vannes<br>-L'échelle d'accès est vieillissante, les points d'ancrage haut et bas sont à vérifier                                              | Oui         | Oui         | Non                      | -              |
| Chusclan            | Réservoir Bas-Service            | Semi-enterré  | Oui                          | 1A       | Non                               | Priorité absolue de la réhabilitation de cette ouvrage en raison de l'état du génie civil                                                                                                                                                                                     | Non - TS HS | Oui         | Non                      | 1A             |
| Chusclan            | Réservoir Haut-Service           | Semi-enterré  | Oui                          | 1A       | Non                               | Priorité absolue de la réhabilitation de cette ouvrage en raison de l'état du génie civil                                                                                                                                                                                     | Oui         | Oui         | Non                      | 1A             |
| Codolet             | Château d'eau + Bache de reprise | Château d'eau | Oui                          |          | Non                               | - Absence de garde corps sur le toit de l'ouvrage<br>- Echelle d'accès sans point d'ancrage haut et bas                                                                                                                                                                       | Oui         | Oui         | Non                      | 0              |
| Cornillon           | Réservoir St Gély                | Semi-enterré  | Oui                          | 2        | Non                               | - Absence de garde corps sur le toit de l'ouvrage<br>- Le garde corps et l'échelle d'accès à l'intérieur de la chambre des vannes ne sont pas conformes<br>- Absence de trappe de fermeture / accès à la cuve                                                                 | Oui         | Oui         | Non                      | 2              |
| Cornillon           | Réservoir des Pesquiers          | Semi-enterré  | Oui                          | 2        | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oui         | Oui         | Non                      | 2              |

\* Pour les actions 5.3 et 5.5, les réponses (Oui/Non) sont une synthèse de l'état des lieux

| UDI                  | Nom de l'ouvrage                  | Type          | Diagnostic Génie Civil (O/N) |          | Sécurité des ouvrages (Personnel) | Commentaire sécurité du personnel                                                                                                                                                                              | Compteur | Télégestion | (Défense Anti-Intrusion) | réhabilitation |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------|----------------|
|                      |                                   |               | Action 5.1                   | Priorité |                                   |                                                                                                                                                                                                                |          |             | Action 5.5*              | Action 4.1     |
| Ex-SIAEP Lirac       | Réservoir R1 de St-Géniès         | Semi-enterré  | Oui                          | 1A       | Non                               | - Absence de garde corps sur le toit de l'ouvrage<br>- Légère traces de corrosion sur l'échelle d'accès à la cuve (à surveiller)                                                                               | Oui      | Oui         | Non                      | 1A             |
| Ex-SIAEP Lirac       | Réservoir R2 de St-Géniès         | Semi-enterré  | Oui                          | 1B       | Non                               | - Absence de garde corps sur le toit de l'ouvrage<br>- Trappe d'accès à la cuve sans grille antichute<br>- Légères traces de corrosion sur l'échelle dans la CV                                                | Oui      | Oui         | Oui                      | 1B             |
| Ex-SIAEP Lirac       | Réservoir St Laurent des Arbres   | Semi-enterré  | Oui                          | 1A       | Non                               | - Absence de garde corps sur le toit de l'ouvrage                                                                                                                                                              | Oui      | Oui         | Oui                      | 1A             |
| Ex-SIAEP Lirac       | Réservoir Tavel                   | Semi-enterré  | Oui                          | 2        | Non                               | - Absence de garde corps sur le toit de l'ouvrage<br>- Echelles d'accès non conformes<br>- Trappe d'accès à la cuve sans grille antichute                                                                      | Oui      | Oui         | Non                      | 2              |
| Ex-SMEGA             | Réservoir d'Issirac               | Semi-enterré  |                              |          | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                | Oui      | Oui         | Oui                      | -              |
| Ex-SMEGA             | Réservoir le Garn                 | Semi-enterré  | Oui                          | 3        | Non                               | - Absence de garde corps sur le toit de l'ouvrage<br>- Echelle d'accès à la cuve corrodée et sans point d'ancrage<br>- Plaque de franchissement en métal fortement corrodées (à remplacer par des caillebotis) | Oui      | Oui         | Non                      | 3              |
| Ex-SMEGA             | Surpresseur de la Sabonadière     | Surpresseur   |                              |          | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                | Oui      | Oui         | Oui                      | -              |
| Goudargues Moulayre  | Réservoir Goussargues             | Semi-enterré  | Oui                          | 1B       | Non                               | - Echelons d'accès fortement corrodés (à remplacer par une échelle avec points d'ancrage)<br>- Trappe d'accès sans grille antichute                                                                            | Oui      | Oui         | Non                      | 1B             |
| Goudargues Yvérières | Réservoir de Goudargues (village) | Semi-enterré  | Oui                          | 1A       | Non                               | Trappe d'accès à la cuve sans grille antichute                                                                                                                                                                 | Oui      | Oui         | Non                      | 1A             |
| La Roque-sur-Cèze    | Réservoir La Roque                | Semi-enterré  | Oui                          | 3        | Non                               | - Absence de garde corps sur le toit de l'ouvrage<br>- Echelons et échelle d'accès la cuve fortement corrodés                                                                                                  | Oui      | Oui         | Non                      | 3              |
| Laval St-Roman       | Réservoir de Laval                | Semi-enterré  | Oui                          | 3        | Non                               | - Absence de trappe de fermeture ou d'accès à la cuve<br>- Echelle d'accès à la cuve fortement corrodée                                                                                                        | Oui      | Oui         | Non                      | 3              |
| Maison de l'Eau      | Surpresseur Bouyas                | Surpresseur   |                              |          | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                | Oui      | Non         | Non                      | 0              |
| Maison de l'Eau      | Reprise Clavelet                  | Semi-enterré  | Oui                          | 1A       | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                | Oui      | Oui         | Oui                      | 1A             |
| Maison de l'Eau      | Surpresseur Sauzede               | Surpresseur   |                              |          | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                | Non      | Oui         | Non                      | 0              |
| Maison de l'Eau      | Surpresseur Sablas                | Surpresseur   |                              |          | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                | Non      | Oui         | Non                      | 0              |
| Maison de l'Eau      | Reservoirs Connaux                | Semi-enterré  | Oui                          | 1A       | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                | Oui      | Oui         | Oui                      | 1A             |
| Maison de l'Eau      | Reservoir St-Victor               | Semi-enterré  |                              |          | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                | Oui      | Oui         | Oui                      | -              |
| Maison de l'Eau      | Reservoir Laudun Haut-Service     | Semi-enterré  | Oui                          | 2        | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                | Oui      | Oui         | Oui                      | 2              |
| Maison de l'Eau      | Reservoir Laudun Bas-Service      | Semi-enterré  | Oui                          | 1B       | Non                               | -Echelle d'accès à la cuve fortement corrodée et conduite d'alimentation du réservoir gênant l'accès<br>- Garde corps de la chambre des vannes non conformes                                                   | Oui      | Oui         | Oui                      | 1B             |
| Maison de l'Eau      | Château d'eau Le Pin              | Château d'eau | Oui                          | 2        | Non                               | -Echelle d'accès à la cuve fortement corrodée                                                                                                                                                                  | Oui      | Oui         | Oui                      | 2              |
| Maison de l'Eau      | Surpresseur Garonne               | Surpresseur   | Oui                          | 2        | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                | Non      | Non         | Non                      | 2              |

\* Pour les actions 5.3 et 5.5, les réponses (Oui/Non) sont une synthèse de l'état des lieux

| UDI               | Nom de l'ouvrage                 | Type         | Diagnostic Génie Civil (O/N) |          | Sécurité des ouvrages (Personnel) | Commentaire sécurité du personnel                                                                                                                                                                                                                                                                             | Compteur | Télégestion | (Défense Anti-Intrusion) | réhabilitation |
|-------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------|----------------|
|                   |                                  |              | Action 5.1                   | Priorité | Action 5.3*                       | Action 5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | Action 5.5* | Action 5.5*              | Action 4.1     |
| Maison de l'Eau   | Reprise de la Gare               | Semi-enterré | Oui                          | 2        | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oui      | Oui         | Oui                      | 2              |
| Maison de l'Eau   | Reprise Merdançon                | Semi-enterré | Oui                          | 2        | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oui      | Oui         | Oui                      | 2              |
| Maison de l'Eau   | Reprise Grands Pins              | Semi-enterré | Oui                          | 3        | Non                               | -Echelles d'accès à la cuve corrodée<br>- Echelle dans la chambre des vanne corrodée<br>- Garde corps dans la chambre des vannes non conforme<br>- Clôture présente mais absence de garde corps dans la chambre des vannes                                                                                    | Oui      | Non         | Oui                      | 3              |
| Maison de l'Eau   | Reprise Cabrian                  | Semi-enterré |                              |          | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non      | Oui         | Non                      | -              |
| Maison de l'Eau   | Reservoir Bouyas                 | Semi-enterré | Oui                          | 3        | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oui      | Non         | Non                      | 3              |
| Maison de l'Eau   | Surpresseur Puech Velin          | Surpresseur  |                              |          | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non - HS | Oui         | Oui                      | -              |
| Maison de l'Eau   | Surpresseur Peyron               | Surpresseur  | Oui                          | 3        | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non      | Oui         | Oui                      | 3              |
| Montfaucon        | Réservoir de Montfaucon R1 et R2 | Semi-enterré | Oui                          | 1B       | Non                               | - Absence de garde corps sur le toit de l'ouvrage<br>- Accès à la cuve difficile (voile de séparation des cuves gênant l'accès)<br>- Echelle d'accès corrodée à la cuve 1<br>- Absence d'échelle d'accès à la cuve 2<br>- Echelle dans la chambre des vannes et garde corps non conformes<br>- Trappe d'accès | Oui      | Non         | Non                      | 1B             |
| Orsan             | Réservoir de Pise                | Semi-enterré | Oui                          | 1B       | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oui      | Oui         | Non                      | 1B             |
| Orsan             | Réservoir Haut Service           | Semi-enterré | Oui                          | 3        | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oui      | Oui         | Non                      | 3              |
| Pont Saint Esprit | Réservoir La Peyre               | Semi-enterré |                              |          | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non      | Oui         | Non                      | -              |
| Pont Saint Esprit | Réservoir Les Landes             | Semi-enterré | Oui                          | 2        | Non                               | -Absence de garde corps sur le toit de l'ouvrage<br>- Echelles d'accès à vérifier                                                                                                                                                                                                                             | Oui      | Oui         | Oui                      | 2              |
| Pont Saint Esprit | Reprise La Peyre                 | Semi-enterré | Oui                          | 3        | Non                               | - Accès aux cuves difficile : accès restreint par l'ancienne conduite d'adduction, escalier d'accès à la cuve corrodé                                                                                                                                                                                         | Oui      | Oui         | Oui                      | 3              |
| Sabran            | Réservoir de Sabran Bourg        | Semi-enterré | Oui                          | 2        | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oui      | Oui         | Non                      | 2              |
| Sabran            | Surpresseur Hauts de Sabran      | Surpresseur  | Oui                          | 3        | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non      | Non         | Non                      | 3              |
| Sabran - Brugas   | Réservoirs de Palus              | Semi-enterré |                              |          | Non                               | -Garde corps d'accès à la cuve non conforme<br>- Absence de garde corps sur le toit de l'ouvrage<br>- Absence de trappe de fermeture / d'accès à la cuve<br>- Echelle d'accès au compteur de distribution corrodée                                                                                            | Oui      | Oui         | Non                      | -              |
| Sabran - Brugas   | Bache de Palus                   | Semi-enterré |                              |          | Non                               | - Échelons d'accès à la bache corrodée<br>- Echelle d'accès aux compteurs corrodées (et sans points d'ancrage?)                                                                                                                                                                                               | Oui      | Oui         | Non                      | -              |
| Sabran - Charavel | Bache de reprise Charavel        | Semi-enterré | Oui                          | 1B       | Non                               | - Trappe d'accès non conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Oui      | Non         | Non                      | 1B             |
| Sabran - Mégiers  | Reservoir de Cadignac            | Semi-enterré | Oui                          | 1A       | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oui      | Oui         | Non                      | 1A             |

\* Pour les actions 5.3 et 5.5, les réponses (Oui/Non) sont une synthèse de l'état des lieux

| UDI                              | Nom de l'ouvrage              | Type          | Diagnostic Génie Civil (O/N) |          | Sécurité des ouvrages (Personnel) | Commentaire sécurité du personnel                                                                                                                                                                                                                                         | Compteur | Télégestion | (Défense Anti-Intrusion) | réhabilitation |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------|----------------|
|                                  |                               |               | Action 5.1                   | Priorité |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |             | Action 5.5*              | Action 4.1     |
| Sabran - Mégiers                 | Reprise de Boulidouire        | Semi-enterré  | Oui                          | 1A       | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non      | Non         | Non                      | 1A             |
| Sabran - Mégiers                 | Réservoir de Mégiers          | Semi-enterré  |                              |          | Non                               | - Absence de garde corps sur le toit de l'ouvrage<br>- Garde corps d'accès à la cuve, non conforme<br>- Crinoline et échelle d'accès à la cuve légèrement corrodées                                                                                                       | Oui      | Oui         | Non                      | -              |
| Sabran - Sablet                  | Réservoir de Colombier        | Semi-enterré  | Oui                          | 3        | Non                               | - Absence de garde corps sur le toit de l'ouvrage<br>- Absence de trappe de fermeture / d'accès à la cuve                                                                                                                                                                 | Oui      | Oui         | Non                      | 3              |
| Salazac                          | Reservoir Font Poulain        | Semi-enterré  | Oui                          | 3        | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oui      | Oui         | Non                      | 3              |
| St André d'Olérargues - Bégude   | Reprise Mas Cristol           | Semi-enterré  | Oui                          | 1A       | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Non      | Oui         | Non                      | 1A             |
| St André d'Olérargues - Bégude   | Reprise La Bégude             | Semi-enterré  | Oui                          | 1B       | Non                               | - Accès à la cuve non sécurisé : absence de trappe et absence d'échelle                                                                                                                                                                                                   | Non      | Oui         | Non                      | 1B             |
| St André d'Olérargues - Bégude   | Réservoir La Bégude           | Semi-enterré  |                              |          | Non                               | - Absence de garde corps sur le toit de la cuve<br>- Echelle d'accès à la cuve sans point ancrage haut et bas<br>- Absence de garde corps ou de caillebotis entre le RDC et le R-1 de la chambre des vannes                                                               | Non      | Non         | Non                      | -              |
| St André d'Olérargues- Mas Malon | Réservoir village             | Semi-enterré  | Oui                          | 3        | Non                               | - Absence de garde de corps sur le toit de l'ouvrage<br>- Echelles d'accès à vérifier (état de la corrosion, point d'ancrage..)                                                                                                                                           | Non      | Oui         | Non                      | 3              |
| St André d'Olérargues- Mas Malon | Château d'eau village         | Château d'eau |                              |          | Non                               | - Absence de crinoline sur l'échelle d'accès à lac cuve du château d'eau                                                                                                                                                                                                  | Non      | Oui         | Non                      | -              |
| St-André de Roquepertuis         | Réservoir Village             | Semi-enterré  | Oui                          | 3        | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oui      | Oui         | Oui                      | 3              |
| St-Christol de Rodières          | Reservoir Salet               | Semi-enterré  | Oui                          | 2        | Non                               | - Absence de garde corps sur le toit de l'ouvrage<br>- Echelle d'accès à la cuve corrodée et sans point d'ancrage haut et bas<br>- Absence de garde corps sur la passerelle d'accès à la cuve<br>- Absence de trappe de fermeture / d'accès à la cuve                     | Oui      | Oui         | Non                      | 2              |
| St-Christol de Rodières          | Reservoir Montagnac           | Semi-enterré  | Oui                          | 3        | Non                               | - Absence de garde corps sur le toit de l'ouvrage<br>- Echelle d'accès à la cuve corrodée<br>- Plateforme d'accès à la cuve dans la chambre des vannes non sécurisée (absence de garde corps, espace suffisant ?)<br>- Absence de trappe de fermeture / d'accès à la cuve | Oui      | Oui         | Non                      | 3              |
| St-Etienne des Sorts             | Reservoir de St-Etienne       | Semi-enterré  | Oui                          | 1A       | Non                               | - Mauvais état du garde corps de la plateforme d'accès à la cuve et absence de plinthe<br>- Absence de trappe de fermeture / d'accès à la cuve                                                                                                                            | Oui      | Non         | Non                      | 1A             |
| St-Gervais                       | Bache de reprise des Célettes | Semi-enterré  | Oui                          | 3        | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oui      | Oui         | Non                      | 3              |
| St-Gervais                       | Réservoir de la Ramade        | Semi-enterré  |                              |          | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oui      | Oui         | Non                      | -              |
| St-Gervais                       | Réservoir des Espais          | Semi-enterré  |                              |          | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oui      | Oui         | Non                      | -              |
| St-Julien de Peyrolas            | Reservoir des Mines           | Semi-enterré  | Oui                          | 3        | Non                               | - Absence de garde corps sur le toit de l'ouvrage<br>- Echelle d'accès à la cuve corrodée<br>- Absence de trappe de fermeture / d'accès à la cuve                                                                                                                         | Oui      | Oui         | Non                      | 3              |
| St-Julien de Peyrolas            | Reservoir du Pied             | Semi-enterré  |                              |          | Non                               | - Absence de garde corps sur le toit de l'ouvrage<br>- Absence de plinthe au droit du garde corps de la plateforme d'accès à la cuve                                                                                                                                      | Oui      | Oui         | Non                      | -              |
| St-Julien de Peyrolas            | Reservoir de Perriret         | Semi-enterré  |                              |          | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oui      | Oui         | Non                      | -              |

\* Pour les actions 5.3 et 5.5, les réponses (Oui/Non) sont une synthèse de l'état des lieux

| UDI                   | Nom de l'ouvrage          | Type         | Diagnostic Génie Civil (O/N) |          | Sécurité des ouvrages (Personnel) | Commentaire sécurité du personnel                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Compteur | Télégestion | (Défense Anti-Intrusion) | réhabilitation |
|-----------------------|---------------------------|--------------|------------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------|----------------|
|                       |                           |              | Action 5.1                   | Priorité | Action 5.3*                       | Action 5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | Action 5.5* | Action 5.5*              | Action 4.1     |
| St-Laurent de Carnols | Réservoir de Valbonne     | Semi-enterré |                              |          | Non                               | - Réservoir en bon état, absence uniquement de garde corps sur le toit de l'ouvrage                                                                                                                                                                                                                                          | Oui      | Oui         | Non                      | -              |
| St-Marcel de Careiret | Surpresseur Jardinier     | Surpresseur  |                              |          | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oui      | Oui         | Non                      | -              |
| St-Marcel de Careiret | Reprise Combette          | Semi-enterré | Oui                          | 1B       | Non                               | -Trappe d'accès à la cuve non conforme<br>- Absence d'échelle d'accès à la cuve (R+1)                                                                                                                                                                                                                                        | Non      | Non         | Non                      | 1B             |
| St-Marcel de Careiret | Reservoir Rieutort        | Semi-enterré |                              |          | Non                               | -Absence de garde corps sur le toit de l'ouvrage<br>- Echelle d'accès à la cuve corrodée<br>- Absence de caillebotis dans la chambre des vannes entre les organes hydrauliques et les supports béton<br>- Trappe d'accès à la bâche non sécurisée et restreinte par une conduite en acier faisant office de support de câble | Oui      | Oui         | Non                      | -              |
| St-Michel d'Euzet     | Réservoir St Michel       | Semi-enterré |                              |          | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oui      | Non - HS    | Non                      | -              |
| St-Michel d'Euzet     | Réservoir Aujac           | Semi-enterré |                              |          | Non                               | - Echelle d'accès à la cuve dans la chambre des vannes corrodée et sans point d'ancrage                                                                                                                                                                                                                                      | Oui      | Non         | Non                      | -              |
| St-Nazaire/Vénéjean   | Reservoir Haut de Venejan | Semi-enterré | Oui                          | 3        | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oui      | Oui         | Non                      | 3              |
| St-Nazaire/Vénéjean   | Reservoir Bas de Venejan  | Semi-enterré | Oui                          | 2        | Non                               | - Absence de garde corps sur le toit de l'ouvrage<br>- Echelle d'accès à la cuve fortement corrodée<br>- Plateforme en acier fortement corrodée<br>- Garde corps dans la chambre des vannes non conformes                                                                                                                    | Oui      | Oui         | Non                      | 2              |
| St-Paulet de Caisson  | Réservoir Valbonne        | Semi-enterré |                              |          | Non                               | - Plateforme dans la chambre des vannes fortement corrodée<br>- Echelle d'accès à la cuve dans la chambre des vannes en mauvais état<br>- Echelle d'accès à la cuve fortement corrodée<br>- Absence de trappe de fermeture / accès à la cuve                                                                                 | Oui      | Oui         | Non                      | -              |
| St-Paulet de Caisson  | Réservoir Pensions        | Semi-enterré | Oui                          | 1A       | Non                               | - Plateforme en acier vieillissante<br>- Echelle d'accès à la chambre des vannes entre les deux cuves corrodée<br>- Echelons d'accès à la cuve corrodés                                                                                                                                                                      | Oui      | Oui         | Non                      | 1A             |
| St-Paulet de Caisson  | Réservoir Brugas          | Semi-enterré |                              |          | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oui      | Oui         | Non                      | -              |
| St-Pons la Calm       | Reservoir de St-Pons      | Semi-enterré |                              |          | Oui                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oui      | Non         | Non                      | -              |
| St-Pons la Calm       | Reprise Combe Gazelle     | Semi-enterré |                              |          | Non                               | - Echelle d'accès à la bâche corrodée                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oui      | Oui         | Non                      | -              |
| Verfeuil              | Reservoir Montèze         | Semi-enterré |                              |          | Non                               | - Trappes d'accès aux cuve en mauvais état et en non sécurisées<br>- Absence d'échelle d'accès aux deux cuves                                                                                                                                                                                                                | Oui      | Non - HS    | Non                      | -              |

\* Pour les actions 5.3 et 5.5, les réponses (Oui/Non) constituent l'état des lieux et non les actions à mener.

\* Pour les actions 5.3 et 5.5, les réponses (Oui/Non) sont une synthèse de l'état des lieux